



Инструкция по сборке ПСМ Подкатной стол




Опора колесная 2x	Пластина П 8x	Винт M10x20 8x	Шайба M10 4x	Саморез3х55 10x	Шайба M6 2x	Заглушка40x40 4x	Заглушка35x35 2x	Заглушка8мм 4x	6x	Ключ шестигранный SW8 1x
----------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	-------------------	----	--------------------------------




1




Наживить винт M10 на
пластины П1.




2




3




4




5




Прикрутить к основанию полки
на саморезы 4x55




6



Прикрутить к основанию
столешницы на саморезы 4x55






7




Прикрутить опоры колесные к каркасу ПСМ



8



9



10



Закрутить винт. Зажать клеммой гайкой. Провести провод от винта до клеммной коробки.

ESD

